



	Technische Mitteilung (Service Bulletin) Nr. 9 No. 9	EB - Nr. I - EC 34
--	---	-----------------------

Gegenstand: (Subject):	Kontrolle von Holz-Festpropellern <i>Inspection of fixed pitch wood propellers</i>
Betroffene Geräte: (Effectivity):	Alle MT-Holz-Festpropeller <i>All MT fixed pitch wood propellers .</i>
Geräte Nr.: (TC-No.):	32.110/12
Dringlichkeit: (Accomplishment)	Ab sofort <i>From now on</i>
Vorgang: (Reason)	Berichte ergeben, daß Festpropeller nicht regelmäßig gewartet werden. Insbesondere kann es zur Lockerung der Befestigungsbolzen kommen, wenn die Anzugsmomente nicht regelmäßig überprüft werden. <i>Reports show that fixed pitch propellers are not serviced regularly. Particularly loose mounting bolts must be retorqued frequently.</i>
Maßnahmen: (Instructions):	Alle Halter/Betreiber von Luftfahrzeugen mit MT-Holz-Festpropellern werden auf Abschnitt 4.6 der Betriebs- und Einbauanweisung Nr. E-112 hingewiesen. <i>All owners/operators of MT fixed pitch wood propellers are advised to follow the instructions per item 4.6 of the Operation- and Installation Manual No. E-112</i>
Material: (Material):	Betriebs- und Einbauanweisung Nr. E-112 <i>Operation and Installation Manual No. E-112</i>
Masse- und Schwerpunktlage: (Weight and Balance):	Gewichte und Hebelarme sind unverändert <i>Weight and Balance are not affected</i>
Hinweise: (Remarks):	Material zu beziehen bei MT-Propeller Entwicklung GmbH, 94348 Atting, Germany <i>Material obtainable from MT-Propeller Entwicklung GmbH, 94348 Atting, Germany</i>

Freigabe MPL <i>Clearance MPL</i> Datum: Nov. 15, 1994 <i>Date</i>	Ausgabe <i>Edition</i> vom: Nov. 15, 1994 <i>Date</i>	LBA anerkannt <i>LBA approved</i>	Blatt Nr. 1 <i>Page No.</i> von 1 <i>of</i>
---	--	--------------------------------------	--